rojekt Elektronik

Mess- und Regelungstechnik GmbH





Application Note PE006

Umrechnung %, %, ppm

Aufgrund mehrfacher Anfragen möchten wir an dieser Stelle den Zusammenhang von Prozent (%), Promille (%) und ppm (parts per million) erläutern.

Prozent (Teile pro Hundert) = 10^{-2} = 10.000 ppm Promille (Teile pro Tausend) = 10^{-3} = 1.000 ppm ppm (Teile pro Million) = 10^{-6}

von in	%	%。	ppm
%	1	10	10.000
%.	0,1	1	1.000
ppm	0,0001	0,001	1